

Spraybetmedel Antox 73 E

Förpackningar

10 kg

20 kg

200 kg



Antox 73 E

NET: 10 KG

Spraybetmedel för betning av rostfria- och syrefasta stål
Flytande beisepaste för rustfritt och syrefast stål
Ruskupeittäustahna

Code: 50598606

SE innehåller: väteperoxy ... %; korrosivt ... %
Förvara i originalförpackning. Öppna vid betning eller inandning. Undvik kontakt med huden eller kläderna. Använd skyddshandskar (skyddshandskar för kemiska ämnen).
VED FORTÄNING: Skölj huden. Första hjälpen: RINN. VED KONTAKT (ögon): Skölj. Första hjälpen: RINN. Första hjälpen: RINN. Första hjälpen: RINN.
Skölj huden med vatten. VED INANDNING: Flytt personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VED KONTAKT MED SKINN: Skölj huden med vatten flera minuter. Ta av eventuella kläder som har på sig. Förstärkt skydd: Kontakta läkare.
SE FÖR INFORMATIONSCENTRALISERINGSKÄTTAN. Förvara på ett ventilerat ställe. Förpackningen ska förvaras i blått glas. Innehållsbehållaren lämnas till en godkänd återanvändningsfirma.

NO innehåller: väteperoxy ... %; hydrogenund ... %
Förvara i originalförpackning. Öppna vid betning eller inandning. Undvik kontakt med huden eller kläderna. Använd skyddshandskar (skyddshandskar för kemiska ämnen).
VED FORTÄNING: Skölj huden. Första hjälpen: RINN. VED KONTAKT (ögon): Skölj. Första hjälpen: RINN. Första hjälpen: RINN. Första hjälpen: RINN.
Skölj huden med vatten. VED INANDNING: Flytt personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VED KONTAKT MED SKINN: Skölj huden med vatten flera minuter. Ta av eventuella kläder som har på sig. Förstärkt skydd: Kontakta läkare.
SE FÖR INFORMATIONSCENTRALISERINGSKÄTTAN. Förvara på ett ventilerat ställe. Innehållsbehållaren lämnas till en godkänd återanvändningsfirma.

FI sisältää: peroksidia ... %; korroosivaa ... %
Förvara i originalförpackning. Öppna vid betning eller inandning. Undvik kontakt med huden eller kläderna. Använd skyddshandskar (skyddshandskar för kemiska ämnen).
VED FORTÄNING: Skölj huden. Första hjälpen: RINN. VED KONTAKT (ögon): Skölj. Första hjälpen: RINN. Första hjälpen: RINN. Första hjälpen: RINN.
Skölj huden med vatten. VED INANDNING: Flytt personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VED KONTAKT MED SKINN: Skölj huden med vatten flera minuter. Ta av eventuella kläder som har på sig. Förstärkt skydd: Kontakta läkare.
SE FÖR INFORMATIONSCENTRALISERINGSKÄTTAN. Förvara på ett ventilerat ställe. Innehållsbehållaren lämnas till en godkänd återanvändningsfirma.

DE enthält: Wasserstoffperoxyd ... %; Hydrogenund ... %
Förvara i originalförpackning. Öppna vid betning eller inandning. Undvik kontakt med huden eller kläderna. Använd skyddshandskar (skyddshandskar för kemiska ämnen).
VED FORTÄNING: Skölj huden. Första hjälpen: RINN. VED KONTAKT (ögon): Skölj. Första hjälpen: RINN. Första hjälpen: RINN. Första hjälpen: RINN.
Skölj huden med vatten. VED INANDNING: Flytt personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VED KONTAKT MED SKINN: Skölj huden med vatten flera minuter. Ta av eventuella kläder som har på sig. Förstärkt skydd: Kontakta läkare.
SE FÖR INFORMATIONSCENTRALISERINGSKÄTTAN. Förvara på ett ventilerat ställe. Innehållsbehållaren lämnas till en godkänd återanvändningsfirma.



Fara
Fare
Vaara
Fare

ADRRIID: 8 II
Labels: 0, 6, 1

Chemetall Tel. +41 (0)56 616 90 30
Aarwerkstrasse 51, CH-5200 Brugg www.chemetall.com

UN 2922

Spraybetmedel

Antox 73 E

Spraybetmedel för betning av rostfria- och syrafasta stål

Användningsområde

- Rostfria- och syrafasta stål
- Stora och komplicerade arbetsstycken
- 1 kg Antox 73 E täcker ca 4-6 m²

Antox 73 E är ett effektivt spraybetmedel för betning av rostfria- och syrafasta stål. Stora och komplicerade arbetsstycken går mycket bra att spraybeta med Antox 73 E. 1 kg Antox 73 E täcker ca 4-6 m². Salpetersyrandelen har en passiverande effekt på krom-nickelstål.

Bruksanvisning

Är arbetsstycket smutsigt eller förorenat rengör ytan med Antox 76 E först. Spola rent efteråt och låt torka. Blanda Antox 73 E väl med hjälp av en omrörare. Bästa temperatur vid spraybetning är ca 18-20°C. Undvik direkt solljus. Efteråt, skölj den behandlade ytan noga. Spola rent. Använd helst högtryckspolning. Neutralisera spillvattnet med kalk eller natronlut. Passivera arbetsstycket efteråt med Antox 90 E.

Förpackningar

10 kg

20 kg

200 kg

Artikelnummer

10 kg 34310262

20 kg 34310263

200 kg 34310264



Rekommenderad aktiveringstid (vid 20°C)

Rostfria- och syrafasta stål:
15-60 minuter



Skyddsanvisningar

Läs säkerhetsdatablad innan användningen. Antox 73 E innehåller varken saltsyra eller klorider. Risk för förgiftning finns vid inandning, förtäring eller hudkontakt. Risk för allvarliga brännskador. Mycket frätande. Använd ögon- och andningsskydd samt övrig skyddsutrustning.

Utrustning

Antox P1, manuell betpump. Antox M1 är en dubbelverkande membranpump. Drivs med tryckluft och ansluts till en större betbehållare.